





Verdichtergehäuse

	Prüfbereich	Fehler	Sonde
	Hohlraum / Schnecke	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Sand- /Spanrückstände Gussgrate </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> ø 1,6 mm, ø 2,0 mm Blickrichtung: 0° </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> Turbolader Spezialsonde ø 3 mm Blickrichtung: 90° </div> </div> </div>

 FlexiScope 2 und 3 Sonden zur endoskopischen Kontrolle
 Dazu passend: Inspektionssystem FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff